

监 理 日 志

日期: 2020 年 12 月 10 日

天气: 阴转小雨

星期: 四

温度: 9-14℃

工程名称: 中国电建集团上海能源装备有限公司 2.7MW 屋顶分布式光伏电站项目

监 理 工 作 情 况	1. 上传监理日志 2. 编辑并打印安全旁站 007.008 扫描上传至监理云平台。 3. 将前期资料共计 12 份修改后打包发送至业主 4. 打印设备材料开箱记录 003.004. 5. 巡视焊条车间钢结构加固, 焊条屋面与阀门屋面的加瓦作业要求施工单位必须注意施工安全		
施 工 情 况	施工单位	施工内容及进度	
		1. 焊条车间钢结构加固, 焊条与阀门屋面压瓦作业.	
其 它 事 项			
本日现场监理人员	张良玉		
记录人: 张良玉	总监理工程师/总监理工程师代表 (签字): 王立杰		



扫描全能王 创建