

监 理 日 志

日期: 2020 年 12 月 17 日

星期: 四

天气: 晴转阴
温度: 4-9℃

工程名称: 中国电建集团上海能源装备有限公司 2.7MW 屋顶分布式光伏电站项目

监 理 工 作 情 况	1. 上传监理日志及照片 2. 编辑打印设备材料开箱记录007扫描上传至监理云。 3. 编辑打印安全旁站监理记录009扫描上传至监理云。 4. 编辑打印平行检验记录010、011扫描后上传至监理云。 5. 编辑工程罚款单001(因现场施工人员未佩戴安全帽及安全绳) 6. 与业主施工方验收水泵、焊条、阀门屋面拉条加固 7. 巡视阀门屋面彩钢瓦加固、加具导轨安装,焊条屋面彩钢瓦加固,水泵屋面木檩条散料及加固		
施 工 情 况	施工单位	要求施工时必须注意施工安全与用电安全 施工内容及进度	
		水泵屋面木檩条散料及加固, 阀门屋面夹具散料及安装导轨安装, 焊条屋面彩钢瓦加固	
其 它 事 项			
本日现场监理人员		张良玉	
记录人: 张良玉		总监理工程师/总监理工程师代表(签字): 张良玉	



扫描全能王 创建