

监 理 日 志

日期: 2020 年 12 月 22 日

星期: 二

天气: 晴转多云
温度: 1-12℃

工程名称: 中国电建集团上海能源装备有限公司 2.7MW 屋顶分布式光伏电站项目

监 理 工 作 情 况	1. 上传监理日志及照片. 2. 编辑打印设备材料斗开箱记录 009-013. 3. 编辑平行检验记录 15 扫描上传监理云. 4. 与业主、施工方、电力局、上海电建确认电缆走向及并网柜位置. 5. 巡视水泵屋面、阀门屋面焊条屋面要求施工人员将屋面垃圾清理干净, 施工人员不得坐在组件上安装压块.		
施 工 情 况	施工单位	施工内容及进度	
		焊条屋面彩钢瓦封边, 阀门屋面自攻丝防水 组件引线及压块安装, 水泵屋面檩条安装	
其 它 事 项			
本日现场监理人员		张良玉	
记录人: 张良玉		总监理工程师/总监理工程师代表 (签字): 张良玉	



扫描全能王 创建