

监 理 日 志

日期: 2020 年 12 月 23 日

星期: 三

天气: 多云转阴
温度: 5-12℃

工程名称: 中国电建集团上海能源装备有限公司 2.7MW 屋顶分布式光伏电站项目

监 理 工 作 情 况	1. 上传监理日志及照片。 2. 将考勤及廉政交于业主签字并在收发文记录上签字。 3. 将设备材料开箱记录 009-013 扫描并上传至监理云平台。 4. 并网柜 6 台进场验收并卸货。 5. 巡视水泵屋面及阀门屋面要求施工单位将垃圾清理干净及水泵屋面檩条安装到位。 6. 确定电缆走势。		
施 工 情 况	施工单位	施工内容及进度	
		水泵屋面檩条安装, 阀门屋面彩钢瓦及屋脊封边, 阀门屋面组件串线及压块安装。	
其 它 事 项			
本日现场监理人员		张良玉	
记录人: 张良玉		总监理工程师/总监理工程师代表 (签字): 张良玉	



扫描全能王 创建