

监 理 日 志

日期: 2020 年 12 月 24 日

星期: 四

天气: 晴转多云
温度: 2-11℃

工程名称: 中国电建集团上海能源装备有限公司 2.7MW 屋顶分布式光伏电站项目

监 理 工 作 情 况	1. 上传日志及照片。 2. 编辑打印设备材料开箱单。 3. 编辑打印联系单007。 4. 编辑打印平行检验记录016-017签字扫描上传到监理云。 5. 巡视水泵屋面发现檩条缺少自攻丝, 阀门屋面封边缺少自攻丝, 组件安装存在组件现象要求施工方立即整改。	
施 工 情 况	施工单位	施工内容及进度 水泵屋面檩条安装, 焊条屋面自攻丝防水, 夹具安装, 阀门屋面组件接地
其 它 事 项		
本日现场监理人员	张良玉	
记录人: 张良玉	总监理工程师/总监理工程师代表 (签字): 张良玉	



扫描全能王 创建