

监 理 日 志

日期: 2021 年 1 月 4 日

星期: 二

工程名称: 中国电建集团上海能源装备有限公司 2.7MW 屋顶分布式光伏电站项目

天气: 多云转阴

温度: 4-12℃

监 理 工 作 情 况	1. 上传监理日志及照片。 2. 将安全活动宣贯后施工人签字扫描后上传至云平台(007) 3. 将设备材料开箱记录019签字扫描后上传至云平台 4. 编辑打印安全旁站014与设备材料开箱020。 5. 巡视水泵、热加工二车间、焊条、阀门屋面发现阀门屋面从施工坐在组件上施工组件间接地有断开现象要求施工方进行整改,另提醒工人施工时注意施工安全。	
施 工 情 况	施工单位	施工内容及进度 水泵屋面安装夹具及导轨,试验车间吊装组件及黄铁斗, 阀门屋面焊接扁铁及扁铁防腐, 热加工二车间屋面天窗除锈及防腐 焊条屋面天窗除锈及防腐
其 它 事 项		
本日现场监理人员	张良玉	
记录人: 张良玉	总监理工程师/总监理工程师代表(签字): 张立杰	



扫描全能王 创建