

监理工作日志

记录人：陈渝

第 20 页，共 页

2021 年08月23日 星期：一	气候：白天：阴 夜间：	气温：最高 30 ℃ 最低21 ℃
工作内容： 施工情况 1、管理人员4人、施工人员13人、挖掘机1台。 2、模板加工。 3、基槽开挖。 4、基槽抽水。 监理情况 1、检查施工方前期资料。 2、巡查现场模板，符合设计要求。 3、巡查基槽开挖，开挖好的基槽做好支护防止塌落。 4、因下雨基槽积水，要求尽快把积水抽完。		
安全内容： 无安全隐患、防疫安全到位		

本表由项目监理部填写，项目监理部自存。