

监理工作日志

记录人：陈渝

第 34 页，共 页

2021 年09月06日 星期：一	气候：白天：小雨 夜间：	气温：最高 28 ℃ 最低21 ℃
工作内容： 施工情况 1、管理人员4人、施工人员13人、挖掘机1台。 2、基槽抽水。 监理情况 1、整理资料。 2、检查基槽抽水用电，符合要求。		
安全内容： 无安全隐患、防疫安全到位		

本表由项目监理部填写，项目监理部自存。