

监理工作日志

记录人：陈渝

第 36 页，共 页

2021 年09月08日 星期：三	气候：白天：晴 夜间：	气温：最高 28 ℃ 最低21 ℃
工作内容： 施工情况 1、管理人员4人、施工人员15人、挖掘机1台。 2、B区东侧JC-2(17-35)立柱支模及安装预埋螺栓完成。 3、B区东侧JC-2（1-16）、A区西侧JC-2（1-8）绑扎钢筋。 监理情况 1、整理资料。 2、巡视 B 区东侧 JC-2(17-35)立柱支模及安装预埋螺栓，符合设计要求。 3、巡视 B 区东侧 JC-2（1-16）、A 区西侧 JC-2（1-8）基槽绑扎钢筋，符合设计要求。		
安全内容： 无安全隐患、防疫安全到位		

本表由项目监理部填写，项目监理部自存。