

监理工作日志

记录人：陈渝

第 41 页，共 页

2021 年09月13日 星期：一	气候：白天：晴 夜间：	气温：最高 28 °C 最低21 °C
<p>工作内容：</p> <p>施工情况</p> <ol style="list-style-type: none">1、管理人员4人、施工人员15人、挖掘机1台。2、A区东侧JC-2（1-16）钢筋绑扎。3、B区东侧JC-2（1-16）预埋螺栓安装。 <p>监理情况</p> <ol style="list-style-type: none">1、整理资料。2、巡视 A 区东侧 JC-2（1-16）钢筋绑扎，符合要求。3、巡视,B 区东侧 JC-2（1-16）预埋螺栓安装，符合要求。		
<p>安全内容：</p> <p>无安全隐患、防疫安全到位</p>		

本表由项目监理部填写，项目监理部自存。