

# 监理工作日志

记录人：陈渝

第 43 页，共 页

2021 年09月15日 星期：三	气候：白天：晴 夜间：	气温：最高 28 °C 最低21 °C
<p>工作内容：</p> <p>施工情况</p> <ol style="list-style-type: none"><li>1、管理人员4人、施工人员15人、挖掘机1台。</li><li>2、B区西侧斜支撑基础开抗剪件孔。</li><li>3、A区东侧JC-2（1-16）钢筋绑扎。</li><li>4、B区东侧JC-2（1-16）立柱模板安装。</li><li>5、B区东侧JC-2（16-27）基槽回填。</li></ol> <p>监理情况</p> <ol style="list-style-type: none"><li>1、整理资料。</li><li>2、巡视,B区西侧斜支撑基础开抗剪件孔，符合要求。</li><li>3、巡视 A区东侧 JC-2（1-16）钢筋绑扎，符合要求。</li><li>4、巡视,B区东侧 JC-2（1-16）立柱模板安装，符合要求。</li><li>5、巡视 B区东侧 JC-2（16-27）基槽回填，符合要求。</li><li>6、见证混凝土试块送检。</li></ol>		
<p>安全内容：</p> <p>无安全隐患、防疫安全到位</p>		

本表由项目监理部填写，项目监理部自存。