

监理工作日志

记录人：陈渝

第 79 页，共 页

2021 年10月21日 星期：四	气候：白天：多云 夜间：	气温：最高 18 ℃ 最低 8 ℃
工作内容： 施工情况 1、管理人员4人、施工人员16人、吊车2台、挖掘机1台。 2、B区东侧JC-2（1-35）、JC-1（1-35）钢结构立柱及斜支撑安装。 3、B区中间C 轴、D 轴、E 轴、F 轴（8-21）立柱、结构横梁安装。 4、B区JC-2 轴（1-6）12根钢索敷设。 5、B区C 轴、D 轴、E 轴、F 轴斜拉钢索基础浇筑。 监理情况 1、整理资料。 2、巡视 B 区东 JC-2（1-35）、JC-1（1-35）钢结构立柱及斜支撑安装，符合要求。 3、巡视 B 区中间 C 轴、D 轴、E 轴、F 轴（8-21）立柱、结构横梁安装。 4、巡视 B 区 B 区 JC-2 轴（1-6）12 根钢索敷设，符合要求。 5、检查 B 区 C 轴、D 轴、E 轴、F 轴斜拉钢索基础浇筑，符合规范要求。		
安全内容： 对吊装及安装进行检查无安全隐患、防疫安全到位		

本表由项目监理部填写，项目监理部自存。