

监理工作日志

记录人: 杨铃铃

第 115 页, 共 页

2021 年12月01日 星期: 三	气候: 小雨	气温: 18-2℃
工作内容: 施工情况 1、管理人员4人、施工人员20。 2、B区逆变器光伏线插头制作。 3、钢结构焊接。 监理情况 巡视现场施工人员进行逆变器 MC4 插头制作, 检查插头压接紧固度牢固可靠, 号码管配置齐全, 组件开路电压正常范围值, 要求做好光伏线外保护, 检查钢结构焊接焊缝质量良好。		
安全内容: 对吊装及安装进行检查无安全隐患、防疫安全到位		

本表由项目监理部填写, 项目监理部自存。