

监 理 日 志

工程名称：增资新建埭溪 60MWp 地面光伏电站项目二期工程

日期	2020年12月19日 星期六	气候	晴	气温	3℃-8℃
监理人员动态：3			材料进场、见证取样、合格情况：		
施工方人员动态：23人 管理：8人					
施工机械动态：打桩机一台 挖掘机2台 铲车一台 电焊机2台 发电机一台					
监 理 工 作 情 况	巡视打桩48根，巡视检查焊桩84根。 试装支架21组，检查试装支架，检查镀锌层，镀锌层不均匀 检查焊缝，焊缝有断焊				
施 工 情 况	施工单位	施工内容及进度			
	四川协佳工程 设计有限公 司 无锡锦正能 源科技有 限公司	打桩48根，焊桩84根。 支架试装21组			
其 它 事 项	无				
记录人		李发英		总监签阅 王立杰	