

监 理 日 志

日期: 2021 年 07 月 17 日

天气: 小雨

星期: 三

气温: 8℃ - 14℃

工程名称: 申宜宜城流水镇 100MW 农光互补光伏电站项目

监理工作情况	1. 对 110kV 输出线路检查, 要求登高人员做好个人防护措施及现场安全文明施工。 2. 对扁铁焊接施工进行检查, 要求施工单位对焊接完成后清理焊缝, 按要求做好防腐, 确保质量。	
施工情况	施工单位	施工内容及进度
	中国电力工程顾问集团中南电力设计院有限公司 (EPC)	今日光伏区打桩完成 87 根 线路: N54、N59 杆塔组立完成
其它事项		
本日现场监理人员		严卫忠、王学东、李安实
记录人: 李安实		总监理工程师/总监理工程师代表 (签字): 符耀生

