

监 理 日 志

日期: 2017 年 08 月 02 日

天气: 晴

星期: 二

气温: 27℃ - 37℃

工程名称: 中宣宣城流水镇 100MW 农光互补光伏电站项目

监理工作情况	1. 对 B10 箱变送电前可检查, 接线, 接地, 封堵良好。 2. 对 B06-B11 光伏区支架, 组件中查检查, 要求到地方施工队做好高温期间的防暑降温措施, 合理安排作息时间, 登高人员必须佩戴好安全带。 电钟吊, 前检查 2 安, 重量。 3. 对 B08, B10, B11 光伏区 1x4', 2x240' 直流电缆敷设, 汇流箱 逆变器接线检查符合要求。 4. 对光伏区遮挡树木砍伐检查, 要求砍伐要彻底, 不留隐患。	
施工情况	施工单位	中国电力工程顾问集团中南电力设计院有限公司 (EPC) 1. B06-B11 支架安装完成 1 小组。 2. B06-B11 组件安装完成 9 小组。 3. B09, B10 组件制造, B10 汇流箱安装 17 台, B10 箱 4 台汇流箱, 24 个组串, 0.462MW。 4. A12, B04, A11 场区遮挡树木砍伐, B05 引孔。 5. 箱变光伏区电气消缺。
其它事项		
本日现场监理人员		王学东 尹晓
记录人: 尹晓	总监理工程师/总监理工程师代表 (签字): 尹晓	

