

监 理 日 志

日期: 2022 年 08 月 12 日

天气: 晴

星期: 五

气温: 29℃ - 37℃

工程名称: 中宣宣城流水镇 100MW 农光互补光伏电站项目

监理工作情况	1. 对 B05、A13 箱变送电前检查, 接线、接地、材料良好, 卫生打扫干净。 2. 对 B05 箱变带电体予以检查, 正常。 3. 对 A13 箱变检查发现, 压力释放阀折断, 已更换新阀, 发现引挡基础下沉导致箱体变形, 已通知施工方整改。 4. 对 B06-B11 支架、组件安装检查, 要求控制如安装质量, 高温期间做好防暑降温措施, 注意施工安全, 高处作业人员必须佩戴安全带。 5. 对 B09、B10 光伏区用电检查。 6. 对新到光伏电缆、光伏材料进行检查。	
施工情况	施工单位	施工内容及进度
其它事项		
本日现场监理人员	马继、王学东	
记录人: 马继	总监理工程师/总监理工程师代表 (签字): 马继	