

监 理 日 志

日期: 2022 年 08 月 17 日

天气: 晴转多云

星期: 三

气温: 28℃ - 37℃

工程名称: 申宜宣城流水镇 100MW 农光互补光伏电站项目

监理工作情况	1. 对B10光伏区接地焊接检查, 要求控制接地长度, 焊接面, 焊接后清理, 检查再做两面防腐涂。 2. 对B06-B11支架组件安装检查, 要求安装需控制组件之间的问题, 不能有错缝, 错力现象, 整体平整性控制, 螺栓, 螺母紧固到位, 高温天气做好防暑降温措施, 登高人员做安全防护措施, 必须佩戴安全带, 安全帽, 作业前检查登高设施。 3. 对B12-A01支架组件拆除检查, 要求拆下的材料, 组件及时收集到安全区域, 以防坠落。 4. 对A13光伏区打桩检查, 要求控制桩距, 垂直度及桩顶标高。	
施工情况	施工单位	施工内容及进度
其它事项		
本日现场监理人员	张忠 王学东	
记录人: 张忠	总监理工程师/总监理工程师代表(签字): 张忠	