

监 理 日 志

日期: 2022 年 08 月 20 日

天气: 晴

星期: 六

气温: 27℃ - 39℃

工程名称: 申宜宜城流水镇 100MW 农光互补光伏电站项目

监 理 工 作 情 况	1. 对光伏板区(A05)排水沟施工检查, 要求控制好沟深, 防止渗漏施工。 2. 对A01、B12拆除的材料, 组件要求及时收集转运至光伏区, 以防丢失。 3. 对光伏区支架, 组件安装检查, 要求控制好安装质量, 登高人员必须佩戴安全带、安全带, 做好高处作业防护措施, 合理安排作息时间。 4. 对B11光伏区电缆沟开挖检查, 满足设计要求。	
施 工 情 况	施工单位 中国电力工程顾问集团中南电力设计院有限公司 (EPC)	施工内容及进度 1. B05-B11 支架安装完成 8 组, 组件安装 9 组。 2. A01、B12 拆除的支架, 组件收集转运。 3. B11 光伏区低压电缆沟开挖 4. B06 光伏区遮挡树木砍伐。 5. 并网光伏区通讯, 电气自检, 消缺。
其 它 事 项		
本日现场监理人员		张忠, 王强
记录人: 张忠	总监理工程师/总监理工程师代表 (签字): 张忠	