

监 理 日 志

日期: 2022 年 08 月 28 日

天气: 小雨转阴

星期: 日

气温: 18 °C - 23 °C

工程名称: 申宜宜城流水镇 100MW 农光互补光伏电站项目

监 理 工 作 情 况	1. 对光伏区补挖低压电缆沟检查, 满足符合要求。	
施 工 情 况	施工单位	施工内容及进度
	中国电力 工程顾问 集团中南 电力设计 院有限公 司 (EPC)	1. 下雨现场无人施工, 无工程量。 2. 对光伏低压电缆沟开挖。
其 它 事 项		
本日现场监理人员		尹忠 王学东
记录人: 尹忠		总监理工程师/总监理工程师代表 (签字): 尹忠

