

监 理 日 志

日期: 2022 年 09 月 14 日

天气: 晴

星期: 三

气温: 20℃ - 32℃

工程名称: 申宜宜城流水镇 100MW 农光互补光伏电站项目

监 理 工 作 情 况	1. 对 B06、B09、B11 光伏区 1x4' 直流线汇线检查, 要求做好线路防护。 2. 对 B01、B07、B08、B09、B11、A06、A13、A14 光伏区支架、组件安装检查, 要求控制好安装质量, 高空作业做好安全防护措施。 3. 对 B11 光伏区防鼠板焊接检查, 要求焊接后做好防腐。 4. 对 B09、B11、B13 光伏区低压电缆沟开挖检查, 沟底平整符合要求, 对接处做好测量检查, 符合要求, 要求做好接地装置安装符合设计要求。	
施 工 情 况	施工单位 中国电力工程顾问集团中南电力设计院有限公司 (EPC)	施工内容及进度 1. B01、B08、B05、B11、B09、A13、A14 光伏区支架安装完成 17 组。 2. B01、B05、B08、B09、B11、A13、A14、A06 光伏区组件安装完成 18 组。 3. B09、B11、B05、B07、B06 支架、组件到达。 4. A13、B07、B09、B11 光伏区低压电缆沟, 按图开挖。 5. A12、A13、B11 光伏区汇流箱安装 5 个。 6. B06、B09 光伏区 1x4' 直流线汇线, 1M 柜头接线。
其 它 事 项	巡视检查发现问题, 已出监理通知单-046。	
本日现场监理人员		尹忠 王东
记录人: 尹忠		总监理工程师/总监理工程师代表 (签字): 尹忠

