

监 理 日 志

日期: 2022 年 10 月 18 日

天气: 晴

星期: 二

气温: 9℃ - 23℃

工程名称: 中宣宣城流水镇 100MW 农光互补光伏电站项目

监 理 工 作 情 况	1. 对B06、B07光伏区1x4直流线汇线、穿管、组件接地连接件安装、MC4插头连接、2x240²直流电缆头制作检查, 符合要求。 2. 对A14光伏区组件清洗检查。 3. 对B06、B07光伏区支架、组件安装不合格部分整改情况检查。 4. 对B07光伏区人工开挖电缆沟检查, 要求开挖深度必须符合设计要求(9#)。	
施 工 情 况	施工单位 中国电力工程顾问集团中南电力设计院有限公司 (EPC)	施 工 内 容 及 进 度 1. A14光伏区组件清洗。 2. B07光伏区人工开挖电缆沟。 3. B07、B06光伏区组件接地连接件安装、MC4插头连接、2x240²直流电缆头制作。 4. B06、B07光伏区支架、组件不合格部分整改。
其 它 事 项		
本日现场监理人员		王健
记录人:	王健	总监理工程师/总监理工程师代表 (签字): 王健

