

监 理 日 志

日期: 2022 年 10 月 20 日

天气: 多云

星期: 二

气温: 12 °C - 15 °C

工程名称: 中宣宣城流水镇 100MW 农光互补光伏电站项目

监 理 工 作 情 况	1. 对 B07 光伏区 1# 组串器接线检查, 组件接地连接线缆安装, MC4 插头连接, 汇流箱接线检查。 2. 对 B06 光伏区支架, 组件不合格部分整改情况检查。 3. 对 B07 光伏区低压电缆沟开挖 (人工开挖) 检查, 发现部分地方深度不足 80cm, 已现场要求整改。 4. 对 B05、B13、B14 光伏区组件清洗检查。	
施 工 情 况	施工单位 中国电力工程顾问集团中南电力设计院有限公司 (EPC)	施工内容及进度 1. B05、B13、B14 光伏区组件清洗。 2. B07 光伏区人工开挖低压电缆沟。 3. B06 光伏区支架, 组件安装下 消缺整改。 4. B07 光伏区组件接地连接线缆安装, MC4 插头连接, 汇流箱接线。
其 它 事 项		
本日现场监理人员		李强
记录人: 李强		总监理工程师/总监理工程师代表 (签字): 李强

