

监 理 日 志

日期: 2022 年 10 月 22 日

天气: 晴

星期: 六

气温: 16℃ - 29℃

工程名称: 中宣宣城流水镇 100MW 农光互补光伏电站项目

监 理 工 作 情 况	1. 对光伏区组件清洗检查。 2. 对光伏区 1kV 直流线汇线、穿管、汇流箱检查。 3. 对箱变电缆层防火涂料检查。	
施 工 情 况	施工单位	施工内容及进度
其 它 事 项		
本日现场监理人员	李强	
记录人: 李强	总监理工程师/总监理工程师代表(签字): 李强	

