

监 理 日 志

日期: 2022 年 10 月 23 日

天气: 晴

星期: 日

气温: 13℃ - 28℃

工程名称: 中宣宣城流水镇 100MW 农光互补光伏电站项目

监 理 工 作 情 况	1. 23日. A11光伏区组件情况检查. 2. 对A02.A04.A05光伏区预制桩头刷银粉漆检查. 3. 对B07光伏区低压电缆沟开挖检查. 符合要求 4. 对B07光伏区箱变至直流柜侧220kV直流电缆接线. 封堵检查. 符合要求. 5. 对B06光伏区组件串接线绑扎. MC4桩头接点检查. 要求MC4桩头必须 避开缝隙.	
施 工 情 况	施工单位 中国电力 工程顾问 集团中南 电力设计 院有限公 司 (EPC)	施工内容及进度 1. A11 A10光伏区组件清洗. 2. B07光伏区低压电缆沟开挖. 箱变至直流柜侧接线. 封堵. 3. A03.A02.A04光伏区预制桩头刷银粉漆. 4. B06光伏区组件串接线绑扎. 组件电压测量.
其 它 事 项	B07光伏区箱变 7台直流柜.	
本日现场监理人员		马强
记录人: 马强		总监理工程师/总监理工程师代表 (签字): 马强

