

监 理 日 志

日期: 2022 年 11 月 07 日

天气: 多云

星期: 一

气温: 10℃ - 23℃

工程名称: 中宣宣城流水镇 100MW 农光互补光伏电站项目

监 理 工 作 情 况	1. 对光伏区排水沟施工检查, 重点控制好坡度。 2. 对光伏区电缆敷设, 汇流箱贴编号牌检查。 3. 光伏区通讯故障处理检查。		
施 工 情 况	施工单位	施工内容及进度	
	中国电力工程顾问集团中南电力设计院有限公司 (EPC)	1. 光伏区排水沟施工。 2. 光伏区电缆部分敷设。 3. 光伏区汇流箱编号牌张贴。 4. 光伏区通讯故障排查处理。	
其 它 事 项			
本日现场监理人员		李健	
记录人: 李健		总监理工程师/总监理工程师代表 (签字): 李健	

