

监 理 日 志

日期: 2022 年 11 月 08 日

天气: 多云

星期: 二

气温: 11℃ - 23℃

工程名称: 中宜宜城流水镇 100MW 农光互补光伏电站项目

监 理 工 作 情 况	1. 对组件接线盒连接件安装、组件连接件绑扎检查、要求绑扎时MC4插头需 逐并组件除障、 2. 对光伏区消缺情况检查、要求对问题故障彻底解决、不留隐患、 3. 对光伏区排水沟施工检查、要求控制好排水坡度、 4. 对光伏区汇流箱、箱盖等标识标牌检查、要求张贴率100%、标识清晰、	
施 工 情 况	施工单位 中国电力 工程顾问 集团中南 电力设计 院有限公 司 (EPC)	施工内容及进度 1. 光伏区组件接线盒连接件安装、组件连接件绑扎、 2. 光伏区电气故障、通讯故障排查处理、 3. 光伏区排水沟施工、 4. 汇流箱、箱盖等标识标牌、
其 它 事 项		
本日现场监理人员		李强
记录人:	总监理工程师/总监理工程师代表 (签字):	李强

