

监 理 日 志


日期: 2022 年 11 月 11 日

天气: 多云转阴

星期: 五

气温: 14℃ - 22℃

工程名称: 中宣宣城流水镇 100MW 农光互补光伏电站项目

监 理 工 作 情 况	1. 业主、监理对光伏区、光伏区前期情况、支架组件安装质量检查。 2. 对光伏区支架、组件清洗及情况检查。 3. 对光伏区翻地、除草检查。要求翻地 5 天内、汇流箱 2 天内严禁翻耕。 4. 对光伏区排水沟施工检查。符合要求。	
施 工 情 况	施工单位 中国电力 工程顾问 集团中南 电力设计 院有限公 司 (EPC)	施工内容及进度 1. 102、103、105 光伏区支架、组件清洗及整改。 2. 光伏区除草、翻地。 3. 光伏区排水沟施工。
其 它 事 项		
本日现场监理人员		
记录人:		总监理工程师/总监理工程师代表 (签字): 