

监 理 日 志

日期: 2022 年 11 月 10 日

天气: 阴转小雨

星期: 六

气温: 9℃ - 16℃

工程名称: 中宣宣城流水镇 100MW 农光互补光伏电站项目

监 理 工 作 情 况	1. 对B2光伏区支架、组件消缺整改检查, 要求控制好平整度、锚栓。 2. 对光伏区除草、翻地检查, 要求箱变旁5米内、汇流箱2米内严禁拉耕。	
施 工 情 况	施工单位 中国电力 工程顾问 集团中南 电力设计 院有限公 司 (EPC)	施工内容及进度 1. B2光伏区支架、组件消缺整改。 2. 光伏区除草、翻地。
其 它 事 项		
本日现场监理人员		李健
记录人:	李健 总监理工程师/总监理工程师代表 (签字): 李健	

