

监 理 日 志

日期: 2022 年 11 月 16 日

天气: 阴转小雨

星期: 三

气温: 7℃ - 16℃

工程名称: 中宣宜城流水镇 100MW 农光互补光伏电站项目

监 理 工 作 情 况	1. 对 B02、B09、B13 光伏区组件连接排孔、接地线安装检查, 符合要求。 2. 襄阳环译单位来项目验收环评情况, 全程陪同并提及相关资料审查。	
施 工 情 况	施工单位 中国电力工程顾问集团中南电力设计院有限公司 (EPC)	施工内容及进度 1. B09、B02、B13 光伏区接地线安装, 组件连接排排孔。 2. 环评验收。
其 它 事 项		
本日现场监理人员: 李洪		
记录人: 李洪	总监理工程师/总监理工程师代表 (签字): 李洪	

