

监 理 日 志

日期: 2022 年 11 月 17 日

天气: 多云

星期: 四

气温: 6 °C - 18 °C

工程名称: 中宜宜城流水镇 100MW 农光互补光伏电站项目

监 理 工 作 情 况	1. 对 B13、B12 光伏区组件接地线安装, 连接线绑扎检查。 2. 光伏区巡视发现光伏区有部分 1×4 直流线是拖着, 已通知施工人员进行整理, 放入槽架内并绑扎。	
施 工 情 况	施工单位 中国电力工程顾问集团中南电力设计院有限公司 (EPC)	施工内容及进度 1. B12、B13 光伏区组件接地线, 连接线绑扎检查。 2. 光伏区消缺整改。
其 它 事 项		
本日现场监理人员		
记录人:	总监理工程师/总监理工程师代表 (签字):	
		

