

监 理 日 志

日期: 2022 年 11 月 19 日

天气: 雾转晴

星期: 六

气温: 9℃ - 19℃

工程名称: 中宣宣城流水镇 100MW 农光互补光伏电站项目

监理工作情况	1. 对光伏区围栏基础立柱施工检查, 要求控制好立柱垂直度, 间距, 基础混凝土需捣实。 2. 对 B02、B08、B10、B13 光伏区组件接电排安装, 组件连接线缆绑扎检查, 要求绑扎, 电气牢固, MC4 插头需避开组件之间缝隙。	
施工情况	施工单位	施工内容及进度
	中国电力工程顾问集团中南电力设计院有限公司 (EPC)	1. 光伏区围栏基础立柱施工。 2. B02、B08、B10、B13 光伏区组件接电排安装, 组件连接线缆绑扎。
其它事项		
本日现场监理人员		李继
记录人: 李继	总监理工程师/总监理工程师代表 (签字): 李继	

