

监 理 日 志

日期: 2022 年 11 月 22 日

天气: 阴

星期: 二

气温: 8℃ - 16℃

工程名称: 中宣宣城流水镇 100MW 农光互补光伏电站项目

监 理 工 作 情 况	下雨后, 地区泥泞, 无施工人员, 整理项目资料.	
施 工 情 况	施 工 单 位	施 工 内 容 及 进 度
	中国电力工程顾问集团中南电力设计院有限公司 (EPC)	下雨后泥泞, 无人施工
其 它 事 项		
本日现场监理人员		李忠
记录人: 李忠	总监理工程师/总监理工程师代表 (签字): 李忠	

