

监 理 日 志

日期: 2022 年 11 月 23 日

天气: 雾转阴

星期: 三

气温: 7℃ - 16℃

工程名称: 中宣宣城流水镇 100MW 农光互补光伏电站项目

监 理 工 作 情 况	1. 对光伏区电气部分消缺整改检查。 2. 对国控网片安装检查, 要求网片需拉直, 螺栓拧紧。 3. 对 B02、B08、B10、B13 光伏区组件连接排排孔, 接扣排安装检查, 符合要求。	
施 工 情 况	施工单位 中国电力工程顾问集团中南电力设计院有限公司 (EPC)	施工内容及进度 1. A02、A04 光伏区电气消缺, 整改。 2. 光伏区国控网片安装。 3. B02、B08、B10、B13 光伏区组件接扣排安装, 连接排排孔。
其 它 事 项		
本日现场监理人员		李忠
记录人: 李忠		总监理工程师/总监理工程师代表 (签字): 李忠

