

监 理 日 志

日期: 2022 年 11 月 24 日

天气: 多云

星期: 四

气温: 9℃ - 19℃

工程名称: 中宣宜城流水镇 100MW 农光互补光伏电站项目

监 理 工 作 情 况	1. 对 A04 增加 3 个组串电缆沟开挖检查, 符合要求。 2. 对 B08、B10、B13 光伏区组件接地线安装, 连接排排附检查, 符合要求。 3. 对光伏区围栏网片安装检查, 要求拉直安装。 4. 对 A08、A10 光伏区电气消缺检查, 要求对不合格部分逐项认真排查故障点, 整改完成后安全报送。	
施 工 情 况	施工单位 中国电力 工程顾问 集团中南 电力设计 院有限公 司 (EPC)	施工内容及进度 1. A04 光伏区增加 3 组串电缆沟开挖。 2. B08、B10、B13 光伏区接地连接排安装, 绑扎。 3. 光伏区电气消缺, 整改。 4. 光伏区围栏网片安装。
其 它 事 项		
本日现场监理人员		李忠
记录人:	李忠	总监理工程师/总监理工程师代表 (签字): 李忠

