

# 监 理 日 志

日期: 2022 年 11 月 26 日

天气: 阴

星期: 六

气温: 9℃ - 21℃

工程名称: 中宣宣城流水镇 100MW 农光互补光伏电站项目

|                            |                                                                                                                                    |                                                                                                  |
|----------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 监<br>理<br>工<br>作<br>情<br>况 | 1. 对光伏区电气消防设施检查, 要求对有问题部位彻底消除故障, 并确保正常运行。<br>2. 对光伏区围栏设施检查, 要求围栏处必须清理出孔内浮土, 混凝土需捣实, 控制如立柱距离及垂直度。<br>3. 对光伏区组件接地线安装, 连接线绑扎检查, 符合要求。 |                                                                                                  |
| 施<br>工<br>情<br>况           | 施工单位<br><br><br>中国电力工程顾问集团中南电力设计院有限公司 (EPC)                                                                                        | 施工内容及进度<br><br>1. B01-B04 光伏区电气消灭。<br>2. B02-B08-B11-B14 光伏区接地线安装, 连接线绑扎。<br>3. 光伏区围栏立柱施工, 网片安装。 |
| 其<br>它<br>事<br>项           |                                                                                                                                    |                                                                                                  |
| 本日现场监理人员                   |                                                                                                                                    | 李强                                                                                               |
| 记录人:                       | 李强                                                                                                                                 | 总监理工程师/总监理工程师代表 (签字): 李强                                                                         |

