

监 理 日 志

日期: 2022 年 11 月 30 日

天气: 阴转小雪

星期: 三

气温: -1℃ - 3℃

工程名称: 中宣宣城流水镇 100MW 农光互补光伏电站项目

监 理 工 作 情 况	1. 对光伏区电气消缺检查。 2. 对A06光伏区增补电缆沟开挖、回填检查, 符合要求。	
施 工 情 况	施工单位	施工内容及进度
	中国电力工程顾问集团中南电力设计院有限公司 (EPC)	1. 光伏区电气消缺。 2. A06光伏区增补电缆沟开挖、电缆敷设、回填。
其 它 事 项		
本日现场监理人员		李忠
记录人:	李忠	总监理工程师/总监理工程师代表 (签字): 李忠

