

监 理 日 志

日期: 2022 年 12 月 01 日

天气: 阴

星期: 四

气温: -1℃ - 3℃

工程名称: 中宣宣城流水镇 100MW 农光互补光伏电站项目

监 理 工 作 情 况	1. 组织总包、施工项目部人员进场, 落实安全检查。 2. 对光伏区增补的两个汇流箱至箱变电缆沟开挖检查, 符合要求。 3. 对光伏区电气消缺检查。	
施 工 情 况	施工单位 中国电力 工程顾问 集团中南 电力设计 院有限公 司 (EPC)	施工内容及进度 1. 对项目进行安全检查。 2. 光伏区增补电缆沟开挖。 3. 光伏区电气消缺。
其 它 事 项		
本日现场监理人员	郭建	
记录人: 郭建	总监理工程师/总监理工程师代表 (签字): 郭建	

