

监 理 日 志

日期: 2022 年 12 月 02 日

天气: 晴

星期: 五

气温: -1℃ - 7℃

工程名称: 中宣宣城流水镇 100MW 农光互补光伏电站项目

监 理 工 作 情 况	1. 对光伏区电缆沟回填检查, 确认回填需要埋设的沟电缆。 2. 对光伏区电气消缺检查。 3. 对光伏区增补电缆沟开挖测量检查, 符合要求。		
施 工 情 况	施工单位 中国电力 工程顾问 集团中南 电力设计 院有限公 司 (EPC)	施工内容及进度 1. 光伏区电缆沟回填。 2. 光伏区电气消缺。 3. 光伏区增补两个组串电缆沟开挖。	
其 它 事 项			
本日现场监理人员		郭忠	
记录人: 郭忠		总监理工程师/总监理工程师代表 (签字): 郭忠	

