

监 理 日 志

日期: 2022 年 12 月 03 日

天气: 多云

星期: 六

气温: 0℃ - 8℃

工程名称: 中宣宣城流水镇 100MW 农光互补光伏电站项目

监 理 工 作 情 况	1. 对光伏组件接线盒安装、连接线缆进行检查, 要求接线柱头, 绑扎需避开组件之间缝隙, 以防淋雨受潮。 2. 对光伏区电缆沟回填检查, 符合要求。 3. 对光伏区增补电缆沟开挖, 电缆敷设, 电缆沟回填检查, 符合要求。	
施 工 情 况	施工单位 中国电力工程顾问集团中南电力设计院有限公司 (EPC)	施工内容及进度 1. B02/B03/B11/B14 光伏区组件接线盒安装, 连接线缆绑扎。 2. B07 光伏区电缆沟回填。 3. B06 光伏区增补两个组串电缆沟开挖, 电缆敷设, 回填。
其 它 事 项		
本日现场监理人员		尹忠
记录人: 尹忠		总监理工程师/总监理工程师代表 (签字): 尹忠

