

监 理 日 志

日期: 2022 年 12 月 07 日

天气: 多云

星期: 三

气温: 1 °C - 11 °C

工程名称: 中宣宣城流水镇 100MW 农光互补光伏电站项目

监 理 工 作 情 况	1. 对 B05 光伏区接地沟、电缆沟回填检查, 符合要求。 2. 对光伏区组件接地线安装、连接线绑扎检查, 符合要求。	
施 工 情 况	施工单位 中国电力 工程顾问 集团中南 电力设计 院有限公 司 (EPC)	施工内容及进度 1. B05 光伏区 接地沟、电缆沟人工回填。 2. B02、B03、B08、B11、B14 光伏区组件接地线安装、连接线绑扎。
其 它 事 项		
本日现场监理人员	李忠	
记录人: 李忠	总监理工程师/总监理工程师代表 (签字): 李忠	

