

监 理 日 志

日期: 2022 年 12 月 08 日

天气: 多云

星期: 四

气温: 1 °C - 12 °C

工程名称: 中宣宣武流水镇 100MW 农光互补光伏电站项目

监 理 工 作 情 况	1. 对升压站涉网试验(第二)检查。 2. 对光伏区组件接线盒安装、连接线缆孔检查, 符合要求。 3. 对B01光伏区电缆沟回填检查, 符合要求。		
施 工 情 况	施工单位	施工内容及进度	
	中国电力 工程顾问 集团中南 电力设计 院有限公 司 (EPC)	1. 升压站涉网试验。 2. A02, A05, B03, A14, B14 光伏区组件接线盒安装, 连接线缆孔。 3. B01 光伏区电缆沟回填。	
其 它 事 项			
本日现场监理人员		李洪	
记录人: 李洪		总监理工程师/总监理工程师代表(签字): 李洪	

