

监 理 日 志

日期: 2022 年 12 月 11 日

天气: 阴转多云

星期: 12

气温: -1℃ - 7℃

工程名称: 中宣宣城流水镇 100MW 农光互补光伏电站项目

监 理 工 作 情 况	1. 对升压站涉网试验检查. 2. 对箱变防火封堵, 高低压电缆刷防火涂料检查. 要求认真对每一台箱变通讯柜, 直流柜检查. 发现未封堵或漏封堵部分进行封堵密实. 3. 对光伏区组件接地线安装, 连接线绑扎检查. 符合要求.	
施 工 情 况	施工单位 中国电力工程顾问集团中南电力设计院有限公司 (EPC)	施工内容及进度 1. 升压站涉网试验. 2. 箱变通讯柜, 直流柜内防火封堵. 3. 箱变高低压电缆刷防火涂料. 4. A02, A03 光伏区组件接地线安装, 连接线绑扎. 5. 光伏区通讯故障排查, 处理.
其 它 事 项		
本日现场监理人员		李强
记录人: 李强		总监理工程师/总监理工程师代表 (签字): 李强

