

监 理 日 志

日期: 2022 年 12 月 12 日

天气: 晴

星期: 一

气温: 0 °C - 14 °C

工程名称: 中宣宣城流水镇 100MW 农光互补光伏电站项目

监 理 工 作 情 况	1. 对拆除358MW光伏区打桩检查, 要求控制好桩距、桩距、垂直度及桩顶标高、相邻两组高低差。 2. 对箱变防火封堵检查, 要求认真对每一台箱变检查, 有未封堵的进行封堵。 3. 对光伏区组件接地线安装、连接线绑扎检查, 要求接地线组件必须压平压实, 连接线需绑扎整齐。	
施 工 情 况	施工单位 中国电力工程顾问集团中南电力设计院有限公司 (EPC)	施工内容及进度 1. 拆除358MW光伏区(A01-B02)打桩。 2. 箱变变通风机、直流柜内防火封堵。 3. A02、A05光伏区组件接地线安装、连接线绑扎。
其 它 事 项		
本日现场监理人员		郭忠
记录人: 郭忠		总监理工程师/总监理工程师代表 (签字): 郭忠

