

监 理 日 志

日期: 2022 年 12 月 23 日

天气: 阴

星期: 日

气温: 0℃ - 4℃

工程名称: 中宣宣城流水镇 100MW 农光互补光伏电站项目

监理工作情况	1. 对组件镀锌扁铁检查, 规格型号符合设计要求。 2. 对 A01、B02 光伏区抗头防腐检查, 要求刷漆前抗头除锈、清理干净, 抗头必须重刷。 3. 对光伏区组件接地线安装, 连接线绑扎检查, 符合要求。	
施工情况	施工单位	施工内容及进度
	中国电力工程顾问集团中南电力设计院有限公司 (EPC)	1. 镀锌扁铁 (60mm × 40mm × 4mm) 到场 235 根。 2. A01、B02 光伏区抗头防腐施工。 3. A01、B02 光伏区组件接地线安装, 连接线绑扎。
其它事项		
本日现场监理人员		尹建
记录人: 尹建		总监理工程师/总监理工程师代表 (签字): 尹建

