

监 理 日 志

日期: 2022 年 10 月 26 日

天气: 多云

星期: 一

气温: 0 °C 8 °C

工程名称: 中宣宣城流水镇 100MW 农光互补光伏电站项目

监理工作情况	1. 对 A01、B02 光伏组件制造、抗头防腐检查, 符合要求。 2. 对 B05 光伏区围栏立柱施工检查, 要求控制如立柱之间的间距, 增设保护, 并符合图纸要求施工。 3. 对 B05 光伏区 A01 光伏区组件接和线安装, 连接线缆绑扎检查, 符合要求。	
施工情况	施工单位	施工内容及进度
	中国电力工程顾问集团中南电力设计院有限公司 (EPC)	1. A01、B02 光伏组件制造、抗头防腐。 2. B05 光伏区围栏立柱施工。 3. B05 光伏区 A01 光伏区组件接和线安装, 连接线缆绑扎。
其它事项		
本日现场监理人员		李忠
记录人: 李忠		总监理工程师/总监理工程师代表 (签字): 李忠

