

监 理 日 志

日期: 2023 年 01 月 05 日

天气: 雾

星期: 四

气温: 1 °C - 12 °C

工程名称: 中宜宜城流水镇 100MW 农光互补光伏电站项目

监 理 工 作 情 况	1. 由运维、监理、总包、施工方及施工队负责人对 A02/A04/A06/A08/A10/A12/A14 光伏区进行前质量、安全大检查。 2. 对 A01、A12 光伏区支架安装检查, 要求控制好安装质量, 高处作业人员做好安全防护措施。 3. 对 A03 光伏区接地扁铁与支架抱箍焊接检查, 要求控制好焊接工艺, 焊接后清理焊渣, 刷防腐漆。	
施 工 情 况	施工单位 中国电力工程顾问集团中南电力设计院有限公司 (EPC)	施工内容及进度 1. A01、A12 支架材料运达, 支架安装。 2. A03 光伏区接地扁铁与支架抱箍焊接。 3. A03 光伏区排水沟施工。
其 它 事 项		
本日现场监理人员		郭健
记录人:	郭健	总监理工程师/总监理工程师代表 (签字): 郭健

