

监 理 日 志

日期: 2023 年 01 月 07 日

天气: 晴

星期: 六

气温: 1 °C - 19 °C

工程名称: 中宣宣城流水镇 100MW 农光互补光伏电站项目

监 理 工 作 情 况	1. 参加对现场检查后总结、研节前总结会议。 2. 由总推、监理、总包、施工单位负责人对 A06、A07、A09、B13、B14 教区进行前质量、安全大检查。 3. 对 A01、B02 教区支架、组件安装检查。要求严格控制好安装质量。高处作业人员做好安全防护措施。 4. 对 A02、A03 教区接地扁铁与支架抱箍焊接、防腐检查。符合要求。		
施 工 情 况	施工单位	施工内容及进度	
施 工 情 况	中国电力工程顾问集团中南电力设计院有限公司 (EPC)	1. A01、B02 教区支架、组件安装。 2. A02、A03 教区接地扁铁支架焊接、防腐。	
其 它 事 项			
本日现场监理人员	郭忠		
记录人:	郭忠		
记录人:	总监理工程师/总监理工程师代表 (签字): 郭忠		



扫描全能王 创建