

监 理 日 志

日期: 2023 年 02 月 06 日

天气: 多云

星期: 一

气温: 2 °C - 15 °C

工程名称: 中宣宣城流水镇 100MW 农光互补光伏电站项目

监 理 工 作 情 况	1. 对 B02 光伏区支架组件安装、汇流箱接线检查, 要求高处作业人员做好安全防护措施, 控制好质量。 2. 对 B07 光伏区箱头刷银粉漆检查, 符合要求。 3. 对 A14 光伏区接地线焊接、防腐检查, 符合要求。	
施 工 情 况	施工单位 中国电力工程顾问集团中南电力设计院有限公司 (EPC)	施工内容及进度 1. B02 光伏区支架组件安装; 汇流箱穿管接线。 2. B07 光伏区箱头刷银粉漆。 3. A14 光伏区接地扁铁与支架抱箍焊接。
其 它 事 项		
本日现场监理人员		李健
记录人: 李健		总监理工程师/总监理工程师代表 (签字): 李健

