

监 理 日 志

日期: 2023 年 02 月 14 日

天气: 多云

星期: 二

气温: -1℃ - 9℃

工程名称: 中宣宣城流水镇 100MW 农光互补光伏电站项目

监理工作情况	1. 对光伏区电缆标示桩埋设检查, 要求控制埋设位置, 保护及距离。 2. 对光伏区接线盒小盖板安装检查, 要求螺丝与盖板要安装牢固, 注意施工安全。 3. 对光伏区支架组件安装检查, 要求控制好安装重量, 高处作业人员做好安全防护措施。	
施工情况	施工单位	施工内容及进度
	中国电力工程顾问集团中南电力设计院有限公司 (EPC)	1. A03、A11 光伏区电缆标示桩埋设。 2. A03 光伏区组件之间接线盒小盖板安装。 3. A01、B02 光伏区支架组件安装。
其它事项		
本日现场监理人员		郭忠
记录人: 郭忠		总监理工程师/总监理工程师代表 (签字): 郭忠



扫描全能王 创建